


Important:

Un défaut d'aplomb a été constaté. Merci de vérifier les cotes pour identifier si l'écart provient du sol ou du plafond à l'aide d'un niveau à bulles



Cotes de FABRICATION
Cotes d'OUVERTURE