


Cotes de FABRICATION
Cotes d'OUVERTURE



Cotes de FABRICATION
Cotes d'OUVERTURE

Prise de cote a prendre tout les 12cm

A= 1415

B= 1407

C= 1386

D= 1353

E= 1306

F= 1242

G= 1161

H= 1145

I= 1232

J= 1295


K= 1342

L= 1378

M= 1402

N= 1415

Rayon trouvé du



Cotes de FABRICATION
Cotes d'OUVERTURE