



DOCUMENT A COMPLETER

VISITE DE CHANTIER - ETUDE DE FAISABILITE

COORDONNEES DU CLIENT :

Nom : Paya Tom

Adresse : , 69890 La tour de salvagny

Téléphone : 04 27 89 70 76

HABITATION : Appartement

TYPE DE CONSTRUCTION : Rénovation

ACCESSIBILITE : Test 23

ETAGE : 1er

Ascenseur : Oui

Cage d'escalier : Non

Couloir : Non

AVANCEMENT DU PROJET LE JOUR DE LA PRISE DE COTE

CLOISONS :

Sont-elles finies ? : Non

Enduit : Oui

Peinture : Oui

SOLS :

Sont-ils finis - posés ? : Non

Chauffage au sol : Oui

MURS :

Porteur : Non

Type : mur

Epaisseur : 4

SOLS :

Type : sol

PLAFONDS :

Type : oui

Chauffage : Non

ELECTRICITE :

Vérification emplacement : peut-etre

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

test